तक्रार क्र. 82

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव महाराष्ट्र वन विभाग
दूरध्वनीक्र.022-25220097
EmailId:dfommcu@gmail.com

महाराष्ट्र शासन
वनविभाग
विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक
यांचे कार्यालय
ब- ६८, कामगार नगर, टिळकनगर स्टेशन जवळ, कुर्ला (पुर्व), मुंबई - ४०० ०२४

जा.क्र.कक्ष-9/जमिन/ 1894 /सन 2022-23 दिनांक. 27/10 /2022.

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समिती,
तथा उप वनसंरक्षक,
कांदळवन कक्ष, मुंबई.

विषय : Destruction of Mangroves by dumping of debris and reclamation at Kharegaon, Kalwa.
श्री. प्रसाद खाले (तक्रार क्र.82)

संदर्भ : 1. आपलेकडील दिनांक.10/10/2022 रोजीचा ई- मेल.
2. वनक्षेत्रपाल ठाणे (कांदळवन) यांच्याकडील पत्र क्र. ठा.कां/तक्रार/586, दिनांक.19/10/2022.

उपरोक्त संदर्भिय पत्र क्र. 1 अन्वये श्री. प्रसाद खाले यांनी मौजे खारीगाव येथे डेब्रिज टाकून खारफुटीचा नाश होत असल्याबाबतचा तक्रार अर्ज आपल्यामार्फत या कार्यालयास प्राप्त झालेला आहे. त्याअनुषंगाने वनक्षेत्रपाल ठाणे (कांदळवन) यांनी नमूद जागेची स्थळपाहणी करून संदर्भिय पत्र क्र. 2 अन्वये खालीलप्रमाणे अहवाल सादर केलेला आहे.

1. सदरचे ठिकाण हे मौजे खारीगाव येथील आहे.
2. तक्रारीमधील नमुद क्षेत्र अधिसुचित कांदळवन क्षेत्र नाही.
3. तक्रारीमधील नमूद क्षेत्र हे खाजगी कांदळवन आहे.
4. तक्ररीमधील नमूद क्षेत्र हे बफर झोन मध्ये येत नाही.
5. प्रत्यक्ष स्थळपाहणीच्या वेळी प्रत्यक्ष जागेवर घेतलेले जी.पी.एस. रिडींग खालीलप्रमाणे
   1. N 19 12 18 E 72 59 56 2. N 19 12 19 E 72 59 55
6. वरील जी.पी.एस. रिडींग गुगल अर्थवर घेऊन MRSAC नकाशावर सुपर इंम्पोज करुन तपासले असता सन 2005 साली नमूद जागेवर काही ठिकाणी कांदळवन दिसुन येत आहे. तसेच सद्यस्थितीत नमूद जागेवर कांदळवन काही ठिकाणी दिसुन येत आहे.
7. त्याअनुषंगाने वनक्षेत्रपाल ठाणे (कांदळवन) यांनी त्यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. तक्रार/577, दिनांक.18/10/2022 अन्वये तहसिलदार, ठाणे यांना त्याबाबत कळविलेले आहे. सोबत छायांकित प्रत अवलोकनार्थ जोडली आहे.

त्यामुळे या विभागाकडील सदरची तक्रार निकाली काढण्यात यावी, हि विनंती.

27/10/22

(एम.आदर्श रेड्डी)
विभागीय वन अधिकारी
मुंबई कांदळवन संधारण घटक

प्रतिलिपी — मा.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,कांदळवन कक्ष,मुंबई यांना माहितीसाठी सविनय सादर.
प्रतिलिपी — सहाय्यक वनसंरक्षक, कांदळवन संरक्षण, मुंबई यांना माहितीसाठी अग्रेषित.

उप वनसंरक्षक कांदळवन कक्ष, मुंबई
आवक क्रमांक 428
दिनांक 2/11/2022
मुख्य लेखापाल
उप वनसंरक्षक

Mangrove committee

वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ठाणे (कांदळवन) मुंबई कांदळवन संधारण घटक, यांचे कार्यालय
वनराज सोसा.शेजारी,फॉरेस्ट कॉलनी, हरी ओम नगर रोड,कोपरी, ठाणे (पुर्व)- 400 603
Email:rfommcubhiwandi@gmail.com

जा. क्र./ ठा.कां/तक्रार/ ५८६/2022-23
ठाणे 400 603, दि. १५ /10/2022

प्रति,
मा.विभागीय वन अधिकारी,
मुंबई कांदळवन संधारण घटक

तक्रारी अर्जाबाबत पाहणी केल्याचा अहवाल

विषय:-Destruction of Mangroves by dumping of debris and reclamation at khargaon, kalwa.

संदर्भ:- 1. आपलेकडील पत्र क्र. जमीन/1723/सन 2022-23, दिनांक 10/10/2022.
2. वनपाल ठाणे (कांदळवन) यांचेकडील पत्र क्र. 124/2022-23,दि. 17/10/2022.

मुळ तक्रारदार नाव:-श्री. प्रसाद खाले, कंझर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट, 5 सहकार भवन, पहिला मजला, नारायण नगर, घाटकोपर
मो.क्र. (91-22) 25122422/20

उपरोक्त संदर्भान्वये विषयांकित प्रकरणी श्री. प्रसाद खाले, मौजे खारीगांव, स.क्रं.-नमुद नाही. न.भू.क्रं.-निरंक मधील तक्रार अर्जाबाबतचा मुद्देनिहाय अहवाल खालीलप्रमाणे सादर करीत आहे.

1. स्थळाचे वर्णन:-जागेचे नाव-मौजे खारीगांव,सर्विस रोड दत्तवाडी नाशिक बायपास रोड, स.क्र. नमुद नाही.
न.भु.क्र.- निरंक
2. तक्रारीचा तपशील-मौजे खारीगांव येथे खाडीलगत माती व डेब्रीजची भरणी करून जमीनीचे सपाटीकरण कांदळवनाचा ऱ्हास केल्याबाबत.
3. स्थळाचे जी. पी. एस. रिडींग–
1. 19° 12' 18 " N व 72° 59' 56" E   2. 19° 12' 19 " N व 72° 59' 55" E
4. Geo tag Photo-सहपत्रात सोबत जोडून सादर करीत आहे.
5. स्थळपंचनामा-सहपत्रात सोबत जोडून सादर करीत आहे.
6. तक्रार क्षेत्राचा वैधानिक दर्जा–
अ.) तक्रारीत नमूद क्षेत्र अधिसुचित कांदळवन क्षेत्र आहे का? असल्यास अधिसुचना क्र.-
तक्रारीतील नमुद क्षेत्र अधिसुचित कांदळवन क्षेत्र नाही.
ब.) सदरचे क्षेत्र बफर झोन मध्ये येते का ? असल्यास अंतर (मी.)-
नाही.
क.) सदरचे क्षेत्र खाजगी कांदळवन क्षेत्र आहे का ?
सदरचे क्षेत्र खाजगी कांदळवन क्षेत्र आहे, सदर ठिकाणी सद्यस्थितीत तुरळक प्रमाणात कांदळवन दिसून येत आहे.
ड.) सदरचे क्षेत्र सरकारी क्षेत्र आहे का?
सदरचे क्षेत्र सरकारी क्षेत्र नाही.
7. सन 31 डिसेंबर 2005 रोजी MRSAC Map नुसार तक्रारीतील नमुद जागेवर कांदळवन होते का ?
सन 31 डिसेंबर 2005 रोजी MRSAC Map नुसार तक्रारीतील नमुद जागेवर कांदळवन दिसून येत आहे.
8. सद्यास्थितीत नमुद जागेवर कांदळवन आहे किंवा कसे याबाबत सुस्पष्ट अभिप्राय–
सद्यस्थितीत नमुद जागेवर कांदळवन काही ठिकाणी दिसून येत आहे.

9. अधिसुचित कांदळवन क्षेत्र असल्यास प्रथम गुन्हा नोंद केला आहे का?- नाही.
10. अधिसुचित कांदळवन क्षेत्रा व्यतिरीक्त क्षेत्र असल्यास संबधित यंत्रणेस लेखी कळविण्यात आले आहे का?
 या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./ठा.कां/जमिन/577/2022-23,दिनांक 18/10/2022 अन्वये मा. तहसिलदार, ठाणे यांना कळविले आहे.
11. कार्यवाही कोणत्या विभागाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
 सदर ठिकाणी मा. तहसिलदार, ठाणे यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.
12. वनक्षेत्रपाल यांचा तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशीचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय–
 सदर तक्रारीमधील नमुद क्षेत्र हे अधिसुचित राखीव कांदळवन नाही. सन 31 डिसेंबर 2005 रोजी MRSAC Map नुसार तक्रारीतील नमुद जागेवर कांदळवन दिसून येत आहे. तसेच सद्यस्थितीत नमुद जागेवर काही ठिकाणी कांदळवन दिसून येत आहे. तरी सदर बाबत या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./ठा.कां/जमिन/577/2022-23,दिनांक 18/10/2022 अन्वये मा. तहसिलदार, ठाणे यांना कळविले आहे.
13. वनक्षेत्रपाल यांचा सदरची तक्रार निकाली काढावी किंवा कसे? याबाबात स्पष्ट अभिप्राय-
 सदर ठिकाणी नमुद जागेवर सन 2005 साली कांदळवनदिसून येत आहे. तसेच सद्यथितीन सदर जागेवर काही ठिकाणी कांदळवन दिसून येत आहे.तरी सदर बाबत या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र./ठा.कां/जमिन/577/2022-23,दिनांक 18/10/2022 अन्वये मा. तहसिलदार, ठाणे यांना कळविले असून त्यांचेकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

(विक्रांत वामन खाडे)
वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ठाणे (कांदळवन),
मुंबई कांदळवन संधारण घटक

पंचनामा

① श्री दिपक दशरथ कुडये, वय वर्षे 31, धंदा नोकरी
रा. घाटकोपर मुंबई मो नं 8456778220

② श्री आकाश भिमराव ठवळे, वय वर्षे 28 धंदा-नोकरी
रा. शहाड, ता. कल्याण, जि ठाणे मो.नं.

आज रोजी 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी आम्ही पंचास वनपाल ठाणे, वनरक्षक कोपरी यांनी बोलीवले वरुन व श्री प्रसाद खाले, कंझर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट यांनी केलेल्या तक्रारीवरून मौजे खारीगाव येथे सर्व्हिस रोड कलवाडी ते नाशीक बायपास रोडच्या बाजूला खाडीलगत माती व डेब्रीजचा भराव करून जमीन सपाट केल्यामुळे कांदळवनाचा ऱ्हास होत असलेल्या तक्रारीवरून आम्ही पंच व वनाधिकारी घटनास्थळावर एकत्र जमून पाहणी केल्यानंतर जागेवरची वस्तुस्थिती व परिस्थिती विषयी पंचनामा लिहून देत आहोत ते खालीलप्रमाणे.

आम्ही पंच व वनपाल ठाणे, वनरक्षक कोपरी (कांदळवन) यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत असताना कंझर्वेशन ॲक्शन ट्रस्टचे श्री प्रसाद खाले तक्रारदार यांना त्यांच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क केला असता मी काही कामानिमित्त बाहेर असलेले तक्रारीच्या ठिकाणी येऊ शकत नाही तसेच या आगोदर महसूल विभागाकडून स्थळ पाहणी झाली असून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांचे कडे गेलेला आहे तसेच मी आता या जागेचे GPS लोकेशन व जागेचे फोटो पाठवीत आहे व पाठवीले तसेच आम्ही पंच व वनाधिकाऱ्यांनी पाठवलेले GPS तपासले असता आम्ही पंच लोक व वनाधिकारी तक्रारीच्या ठिकाणीच उभे आहोत याची खात्री झाली. तसेच या जागेचे वर्णन व चतुःसीमा खालीलप्रमाणे

① पुर्व दिशेला - सर्व्हिस रोड - कलवाडी नाशीक बायपास रोड

) पश्चीम दिशेला - खाडीगांव खाडी
) उत्तर दिशेला - शिवसृष्टी कॉम्पलेक्स व खाडी नाला.
) दक्षिण दिशेला - प्रमीला को ऑपरेटिव्ह हौसींग सोसायटी व महानगरपालीका गटर नाला

तसेच आम्ही पंच व वनाधिकारी घटनास्थळाची संपूर्ण पाणी बाबत बारकाईने पहाणी केली असता सदर जागेत डेब्रीज, माती, दगड यांची भरणी करुन जागा J.C.B. च्या सहाय्याने सपाटीकरण केलेले दिसुन आले तसेच शिवसृष्टी इमारतीच्या बाजुस काही प्रमाणात ताजे डेब्रीज टाकलेले दिसुन आले तसेच सर्विस रोड (दत्तवाडी ते नाशिक रोड बायपास) लगत पत्र्याचे कुंपण केलेले दिसुन आले तसेच या जागेत सुरक्षा रक्षक नेमलेले दिसुन आले तसेच या सुरक्षा रक्षकाची वनाधिकाऱ्यांनी चौकशी केली असता सदरची जागा ही भरत साळवी, जयराम साळवी यांची असलेचे सेक्युरिटी सुरक्षा रक्षक यांनी सांगितले त्यावरुन सदरचे क्षेत्र हे खाजगी मालकीचे असलेचे दिसुन येते.

तसेच या जागेच्या पश्चीम दिशेस लागुनच खारेगांव खाडी असुन या खाडीलगतच अॅव्हीसेनिया ऑफीसीनालीस, अॅव्हीसेनिया मरीना, सोनेरेशिया अपेटाला तसेच कांदळवन केली सायरारीया ऱ्हायफोलीयाथ इ. प्रकारच्या कांदळवनाची झाडे व कांदळवन सहयोगी झाडे दिसुन येतात, तसेच सदरचे क्षेत्र भरणी करण्यापुर्वी दलदलीचे व पाणथळ असलेचे समजते.

तसेच सदरचे क्षेत्र हे खाजगी मालकीचे असुन अधिसुचित राखीव वन कांदळवन क्षेत्रापासुन लांब आहे. सदर स्थितीत मोठे रानटी, तसेच जंगली झुडपे आम्हा पंचास दिसुन आली तसेच या घटनास्थळाची पाणी बाबत फेरत पहाणी करुन आलेला वनरक्षक कोपरी यांनी Geo Tag फोटो व GPS रीडींग घेतले ते खालीलप्रमाणे :-

(१) N 19° 12' 18" E 72° 59' 56"
(२) N 19° 12' 17" E 72° 59' 54"

(३) N 19° 12'19 E 72° 59 52"
(४) N 19° 12'18" E 72° 59' 55"

वरनमूद पंचनामा आम्ही पंचासमक्ष वनखात्याचे अधिकारी, परिस्थिती व वस्तुस्थितीनुसार प्रत्यक्ष जागेवर फिरून पाहिल्याप्रमाणे लिहिण्यात आला व पंचनामा लिहून झालेवर आम्हा सर्वांना मोठ्या आवाजात वाचून दाखविला व तो बरोबर असल्याची खात्री झालेवर आम्ही पंचांनी पंचनाम्यावर सह्या केल्या.

हा पंचनामा आज दिनांक 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता सुरु करुन दुपारी 1.00 वाजता पूर्ण करण्यात आला.

ठिकाण : खारीगांव
दिनांक : 13/10/2022

पंचनामा

① श्री दिपक दशरथ कुडवे

② श्री आकाश भिमराव ढवळे

प्रकाश शंकर कुंभार
वनरक्षक कोपरी

(एस. व्ही. मोरे)
वनपाल ठाणे कांदळवन.

kharigaon complaint 2022
Legend
3
6 Km.
'008, 2009 and 2010
pplications Centre,
77
S/2
79
80
53
5
63@1
85
4
G
2@1
73°0'0"E
kharigaon complaint 2022
N
Google Earth
900 ft
©2022 Maxar Technologies


kharigaon complaint 2005
Legend
Kausa
Desai
0 3 6 Km.
2008, 2009 and 2010
Applications Centre,
77
S/2
63@2
80
79
83
5
63@1
85@1
6@1
4
3
G/1
2@1
7@1
13°0'0"E
kharigaon complaint 2022
Google Earth
N





परिमंडळ वन अधिकारी
ठाणे, कांदळवन

परिमंडळ वन अधिकारी
ठाणे, कांदळवन



परिमंडळ वन अधिकारी
ठाणे, कांदळवन

वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ठाणे (कांदळवन), मुंबई कांदळवन संधारण घटक, यांचे कार्यालय
वनराज सोसा.शेजारी,फॉरेस्ट कॉलनी, हरी ओम नगर रोड,कोपरी, ठाणे (पुर्व)- 400 603
Email:rfommcubhiwandi@gmail.com

विषय:- श्री. प्रसाद खाले यांनी केलेल्या तक्रारी बाबत.
जा.क्र. ठा.कां/जमिन/577/सन 2022-23
ठाणे ,400603 दि. 18/10/2022

प्रति,

मा. तहसिलदार, ठाणे.
ठाणे

संदर्भ-1. श्री. प्रसाद खाले यांनी या कार्यालयास दिनांक 11/06/2019 रोजी केलेली तक्रार.

उपरोक्त संदर्भ क्र. 1 अन्वये श्री. प्रसार खाले यांनी मौजे खारीगांव येथे खाडीलगत माती व डेब्रीजची भराव करून जमीनीचे सपाटीकरण करून कांदळवनाचा ऱ्हास केलेबाबत तक्रार या कार्यालयास प्राप्त झाली आहे. सदर तक्रार प्राप्त क्षेत्र राखीव कांदळवन नाही. सदर ठिकाणी सन 2005 साली कांदळवन दिसून येत आहे. तसेच सद्यस्थीतीत सदर जागेवर कांदळवन काही ठिकाणी दिसून येत आहे व सद्या सदर ठिकाणी मातीचा भराव आहे.

तरी आपल्या माहितीसाठी व पुढील उचित कार्यवाहीसाठी सविनय सादर.

(विक्रांत वामन खाडे)
वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ठाणे (कांदळवन).
मुंबई कांदळवन संधारण घटक

(82)

दुरध्वी : २५३६२९१६

ठाणे महानगरपालिका

महानगरपालिका भवन, सरसेनानी जनरल अरुण कुमार वैद्य मार्ग, चंदनवाडी, पांचपाखाडी, ठाणे- 400602.
THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE

ठामपा/प्रनिक/ ३०२/२०२२-२३ दिनांक : २१.०७.२०२२

स्मरणपत्र क्र-२

प्रति,
१. जिल्हा क्रिडा अधिकारी
क्रिडा विभाग,
कलेक्टर ऑफिस कंम्पाऊंड,
कोर्ट नाका, ठाणे (प).
२. कार्यकारी अभियंता
ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा.

विषय : श्री. प्रसाद खाले यांची तक्रार क्र.८२ डेब्रिज व भू भराव करून खारेगाव, कळवा भागातील कांदळवनाचे नुकसान केल्याबाबत.

संदर्भ : १. कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समिती यांसकडे श्री.प्रसाद खाले यांनी केलेली तक्रार (क्र.८२)
२. जिल्हा क्रिडा अधिकारी, क्रिडा विभाग यांना दिलेले पत्र जा.क्र./ठामपा/प्रनिक/३३९/२०-२१ दिनांक २३.१०.२०२१
३. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग यांना दिलेले पत्र जा.क्र./ठामपा/प्रनिक/३४०/२०-२१ दिनांक २३.१०.२०२१
४. आपल्या विभागास दिलेले स्मरणपत्र-१ जा.क्र/ठामपा/प्रनिक/१४/२२-२३ दि-०८.०४.२०२२
५. आपल्या विभागास दिलेली प्रथम नोटीस जा.क्र/ठामपा/प्रनिक/१९७/२२-२३ दि १५.०६.२०२२
६. मा. उच्च न्यायालय, जनहित याचिका क्र. ८४/२००६, दिनांक १७.०९.२०१८
७. कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीची बैठक दिनांक २२.०६.२०२२

उपरोक्त विषयान्वये श्री. प्रसाद खाले, तक्रार क्र.८२ कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समिती यांच्या कडे सादर केलेली आहे. तक्रारदार, तलाठी, ठामपा कळवा प्रभागाचे अधिकारी यांचे समवेत दिनांक १७.०३.२०२२ रोजी पाहणी केली. तसेच या पूर्वीही जागेची पाहणी करून पंचनामा केलेला आहे. पाहणी अहवालाच्या प्रती संदर्भिय पत्र क्र.४ अन्वये दिलेल्या आहेत.

तक्रारीत नमुद केलेली जमिन आपल्या ताब्यात असल्यामुळे या जमिनीची सुरक्षा करणे ही आपल्या विभागाची जबाबदारी असल्याचे आपणास संदर्भिय पत्र २, ३, ४ व ५ अन्वये कळविण्यात आले होते. ठाणे महानगरपालिकेतर्फे सदर जागेवरील अनाधिकृत बांधकाम भंगाराची दुकाने हटविण्यात आलेली आहेत व त्याचा अहवाल सदस्य सचिव कांदळवन संरक्षण समिती कोकण विभाग यांना पत्र क्र.ठामपा/प्रनिक/८७९/२०-२१ दिनांक २६.०३.२०२१ रोजी कळविलेला आहे. सदर प्रकरणी पुन्हा दिनांक ३०.०६.२०२२ रोजी प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी केली असता दोन कच्च्या स्वरूपात ते व्यवसायिक गाळे अस्तित्वात असल्याचे निदर्शनास आले व ते गाळे निष्काशित करण्यात आले. सदर ठिकाणाच्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाहीकरिता ठाणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त मनुष्यबळ अथवा यंत्रसामुग्रीची गरज असल्यास ठाणे महानगरपालिकेला कळविण्याबाबत आपल्या विभागास दिनांक ०६.०७.२०२२ रोजी ठामपा/कप्रस/सहा.आ-१३३ अन्वये पत्र दिलेले आहे.

Received By Email 22/7/2022

वास्तविक पाहता सदर जागेची मालकी पाटबंधारे व क्रिडा विभागाची असल्याने, आपल्या विभागाचे कांदळवन असलेल्या जागेचे संरक्षण करणे, संवर्धन करणे, तेथे भरणी होवू न देणे, अतिक्रमण होवू न देणे हे प्रथम कर्तव्य आहे. याबाबत आपणांस वारंवार कळवून देखील आपला विभाग कार्यवाही करत नसून कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याने कोकण विभागीय कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीच्या बैठकीत सदर तक्रार अद्याप प्रलंबित असल्याने मा.कोकण विभागीय आयुक्त सो. यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्या विभागातर्फे अशा संवेदनशील जागांबाबत दुर्लक्ष होत असून, तेथे भरणी, अनधिकृत बांधकाम यामुळे कांदळवनाचे नुकसान होत असून मा. उच्च न्यायलयाच्या निर्देशाचा भंग होत आहे. त्याअनुषंगाने भविष्यात प्रशासकीय व कायदेशीर पेच प्रसंग उभा राहू शकतो व याची सर्वस्व जबाबदारी आपल्या विभागावर राहिल याची कृपया नोंद घ्यावी.

संजय हेरवाडे
अतिरिक्त आयुक्त (२)
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे

प्रत माहितीसाठी – मा. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समिती.
मा.आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका.
मा. जिल्हाधिकारी, ठाणे.

प्रत उचित कार्यवाहीसाठी – सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समिती तथा उपवनसंरक्षक कांदळवन कक्ष, मुंबई.