



Mangrove ~~Report~~ Report  
Complaint No. 165, 191,  
212

APCCF Mangrove cell <ccfmumbai@gmail.com>

## Compliance report for complaint regarding mangroves.

1 message

Shri. Nandkumar Balkrishna Kulkarni <ee.khr1@cidcoindia.com>

To: "ccfmangrove@mahaforest.gov.in" <ccfmangrove@mahaforest.gov.in>, "ccfmumbai@gmail.com" Mon, Jul 17, 2023 at 7:45 PM

<ccfmumbai@gmail.com>


Cc: "P. V Mul" <gm.forest@cidcoindia.com>, "deepakhartalkar@gmail.com" <deepakhartalkar@gmail.com>, Deepak R Hartalkar <ace1@cidcoindia.com>, "Shri K.M. Godbole" <ce.nm@cidcoindia.com>

Please find an attached herewith, the action taken report against complaint received regarding mangroves.

Regards  
N.B.Kulkarni  
Executive Engineer (KHR-I)

ATR report.pdf

741K



18/07/2023  
मुख्य वन अधिकारी  
N.B.Kulkarni

165





स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव



# CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF MAHARASHTRA LIMITED

(CIN - B99999 MH 1970 SGC - 014574)

## REGD. OFFICE:

"NIRMAL", 2nd Floor, Nariman Point,  
Mumbai - 400 021.  
PHONE : 00-91-22-6650 0900  
FAX : 00-91-22-2202 2509

HEAD OFFICE: C8D Belapur,  
CIDCO Bhavan, - 400 614,  
Navi Mumbai - 400 614.  
PHONE: 00-91-22-6791 8100  
FAX : 00-91-22-6791 8166

## Ref. No.

सिडको/का.अ. (खारघर-१)/ २०२३/ ४६७

## Date :

१७.०७.२०२३

प्रति,

काँदळवन संरक्षण व संवर्धन समितीचा समिती .

तथा उपवनसंरक्षक ,काँदळवन कक्ष ,मुंबई

३०२, वेंक फ्रीड हाऊस , ३ रा मजला .

बर्लींड इस्टेट ,फोर्ट मुंबई - ४०० ००२.

विषय: खारफुटीच्या प्रलंबित तक्रारी आणि निवारण केल्याच्या उपाययोजनांबाबतचा अहवाल

संदर्भ: कोंकण विभागीय आयुक्तांचो दिनांक १८.०७.२०२३ रोजीची आयोजित बैठक

बरील विषयांसाठी, प्रलंबित खारफुटीच्या तक्रारी आणि कारवाई केल्याच्या अहवालाचा ताशील खालीलप्रमाणे आहे.

| अनु.क्र. | तक्रार                                                                                                | तपशिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १.       | (तक्रार क्र. WC-१६५) म्हणजेच खारघर, नवी मुंबई येथील खारघरमधील सेक्टर २५ येथील अतिक्रमणसंबंधीत तक्रार. | कार्यकारी अभियंता (खारघर), सिडको विभागाने दि. २४.०१.२०२३ रोजी सिडको महामंडळाच्या कर्मचार्यांसोबत स्थळ पाहणी केली. स्थळभाहणी दरम्यान सदर जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे आवाहन केले होते. दिनांक २५.०१.२०२३ रोजी सदरील जमिनीवरील अतिक्रमण हटविल्याचे निदर्शनास आले.                                                                                                                                                                                                                                       |
| २.       | (तक्रार क्र. WC-१०९) म्हणजेच खारघर, नवी मुंबई येथील खारघरमधील खारफुटीच्या नागाच्या मुद्द्याबाबत.      | कार्यकारी अभियंता (खारघर), सिडको विभागामार्फत दिनांक २८.०९.२०२३. १०.०३.२०२३ आणि दि. १४.०७.२०२३ रोजी स्थळ पाहणी केली होती. सद्यस्थितीत निवारणाचा उपाय म्हणून त्यासद्वल खारघर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार नोंदविण्यात आलेली आहे.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ३.       | (तक्रार क्र. WC-२१२) म्हणजेच खारघर, नवी मुंबई येथील खारघरमधील अनीधिकृत इन्ट्रिज झेपिंग संबंधीत.       | खारघर सेक्टर १७ मधील सिडको अंतर्गत हॉलिंग पॉन्ड हे पनवेल महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले आहे आणि रस्त्याच्या बाजूस पडलेल्या इन्ट्रिज संबंधीत पनवेल महानगरपालिकेकडील पत्र घ्यावहार केलेला आहे. सेक्टर-२५ मधील सिडको अंतर्गत हॉलिंग पॉन्ड येथे कार्यकारी अभियंता (खारघर) विभागाने दि. २७.११.२०२२, ०९.०१.२०२३, ३०.०१.२०२३, १३.०२.२०२३ आणि १४.०७.२०२३ रोजी स्थळ पाहणी केली होती. सदरील प्लॉटवर विकासाद्वारापणे इन्ट्रिज झेपिंग केल्यासद्वल खारघर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार नोंदविण्यात आलेली आहे. |

अद्यत्त अहवाल पत्रासोबत आपल्या माहिती व पुढील कार्यवाहीसाठी जोडला आहे.

धन्यवाद

सोबत : बरील प्रमाणे

(सदकुमार बा. कुलकर्णी)

कार्यकारी अभियंता (खारघर-१)

सिडको नोडल ऑफिस, तळमरकता,

सेक्टर - ४, खारघर, नवी मुंबई - ४१० २१०.

In case of any corruption related complaints, please visit :  
[www.cidco.maharashtra.gov.in](http://www.cidco.maharashtra.gov.in) Click on Dakshata link

Date: 17.07.2023

To,  
Sr. Police Inspector,  
Kharghar Police Station

Subject : Destruction of Mangroves in Sector-10, near toll naka , Kharghar ,Navi Mumbai

Reference : क. नि.सं./खार्घार/निका-सारी चोरी/नका रीज/३०३/ E-217101 दि.09/06/2023

Respected Sir,

With reference to above subject, It is observed that reclamation of wetlands and mangroves is going on illegally in Sector-10, near toll naka , Kharghar ,Navi Mumbai 5. As per the complaint from environmentalists received by EE(KHR-1) office-CIDCO, these reclamations could have been done by fishermen for storing their equipments, making huts, selling fish and also made bunds in the wetlands and mangroves to use it as pools for catching fish. This way they are destroying the natural habitats. You are kindly requested for taking necessary action please. Photographs are attached for ready reference.

Thanking You.

Yours Faithfully,

  
B. S. Zanje  
AEE (Civil)  
CIDCO Ltd.

  
S. M. Khalid  
AEE (Civil)  
CIDCO Ltd.

%

  
नांदेड नगर निका-सारी  
चोरी-नका रीज  
दि. १७.०७.२०२३

Date: 14.07.2023

To,  
Sr. Police Inspector,  
Kharghar Police Station

Subject: Regarding illegal dumping of debris on  
holding pond plot under CIDCO in sec-25, Kharghar

Ref: CIDCO/ECUC/2023/580/E-213052 dated 29.05.2023  
(Action for unauthorized dumping)

Respected sir,

With reference to above Subject, it  
is observed that dumping of debris is going on  
illegally on holding pond plot at sector-25, Kharghar.  
In front of Murgan Aquarium. Various NGOs/  
environmentalists have raised complaints related to  
this illegal dumping around wetland areas.

You are kindly requested for taking  
necessary action please. Photographs are  
attached for ready reference.

Thanking you

  
पलील  
खार्घार पोलीस ठाणे  
नवी मुंबई

Yours faithfully

  
(Yashwanth K. Kokode)  
A.E. CIVIL  
CIDCO LTD.

  
Amit A. Awhi  
AEE Civil  
CIDCO Ltd.

CIDCO/EE (KHR-1)/2023/ १२३/E-188380

14.02.2023

To,  
Executive Engineer (Projects)  
Panvel Municipal Corporation,  
Tal. Panvel, Dist - Raigad -410206

Subject : Destruction of wetlands in Sector 17 & 26 at Kharghar

Ref: (i) Our Letter No. ज. क. सिडको/ का. पा. (खारघर-१) /२०२१/1948 /e-98965 Dated


08/09/2021

- (iv) ताबा पावती (Physical Possession receipt) with Annexure-G dated 17.02.2022
- (ii) Complaint Received on email by Adv. Pradeep Patole Dated 04.02.2023
- (iii) Email from Environment Cell-CIDCO dated 07.02.2023

Respected Sir,

With reference to the above subject, this office is in receipt of complaints regarding destruction of wetland in Kharghar 17, 18, 26 & 27. It is observed from the records that wetland areas falls under Sector-17 & 26. In this regard the joint site visit along with Complainant Mr. Nareesh Chandra & CIDCO Officials Mr. Arnod Pandit - Deputy Planner, Kharghar, Mr.S.A.Mendhekar - Asst. Executive Engineer (Environment Cell), Mr. Amit Chavan - Asst. Executive Engineer (Kharghar-II), Mr. Yogesh Kokode - Asst. Engineer (Kharghar-I) was arranged on 10.02.2023 & following are the observations:

- 1) Unauthorized Hutments & Pathway ( Ref. photographs enclosed)



(Photograph Enclosed)

It is to mention here that the holding pond or reservoir is not a reference No (i) & (ii).

**Thanking You,**

Enclosed- As Above

**Executive Engineer**  
**Kharghar (I & II)**  
**Kharghar Nodal Office**  
**Sector-04, Kharghar**

CC BY

SE (Vashu &amp; KIR)

CUC

GM (Forest)

**For information please**

CIDCO - CAUC  
 Received 187  
 Date - 29/02/21

हैरानाईनाको  
आवक-आवक  
अथवा मरानापणनिका,  
मरण - मरण.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, रायगड-अलिबाग  
हिराकोट तळयाजवळ, अलिबाग, ता. अलिबाग, जि. रायगड ४०२२०१  
❖ दुरध्वनी क्र. ०२१४१-२२२११८/२२२०९७/२२२३२२ ❖ फॅक्स क्र. ०२१४१-२२७४५१❖  
❖ ई-मेल:- tahasildarmahasul@gmail.com ❖

क्र. मशा/जमीन/अ-०३/कांदळवन तक्रार/४८३६२/२०२३

दिनांक :- १०/१०/२०२३

प्रति,

मा. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,

कांदळवन कक्ष, ३०२ बेक फिल्ड हाऊस,,

तिसरा मजला, ब्रिटानिया रेस्टॉरंट जवळ, बॅलाई इस्टेट,

फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१

विषय :- Massive Mangrove Destruction and land grab at  
Kharghar, Navi Mumbai. (तक्रार क्र. १६५)

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष मुंबई

दिनांक: 22/9/2023

13.1 SEP 2023

अशास्त्रीय अधिकारी

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

संदर्भ :- १) सदस्य सचिव, राज्य कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समिती  
तथा उप वनसंरक्षक कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेकडील पत्र  
दि. ०१/०८/२०२२.

२) उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचेकडील पत्र दि. १४/०२/२०२३ व  
दि. ०६/०७/२०२३.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यांत येते की अर्जदार श्री. बी. एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर, नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा न्हास होत असल्याबाबत तक्रार सदस्य सचिव, राज्य कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समिती तथा उप वनसंरक्षक कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेकडे प्राप्त झाली असून, उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. १ अन्वये सदरहू तक्रार या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेली आहे.

सदरहू, तक्रार या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक मशा/जमीन/अ-०३/कांदळवन/ तक्रार/४८३६२/२०२२, दि. १४/१०/२०२२ अन्वये उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांकडे पाठविण्यांत आलेली होती. त्या अनुषंगाने, उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांनी त्यांचेकडील पत्र दिनांक १४/०२/२०२३ व दिनांक ०६/०७/२०२३ रोजीच्या अहवालांन्वये खालील नमुन्यात अहवाल सादर करण्यांत येत आहे.

## कांदळवन/पाणथळ तक्रारीचा पुर्तता अहवाल

| अ.क्र. | तक्रारीचा तपशील                                                   | कार्यवाहीचा तपशील                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | तक्रारदाराचे नांव व दिनांक                                        | श्री. बी. एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार<br>दिनांक १४/०१/२०२२ रोजीचा ई-मेल संदेश.                                                                |
| २      | तक्रारीचा विषय                                                    | Massive Mangrove Destruction and land grab at<br>Kharghar navi Mumbai. (तक्रार क्र. १६५)                                                          |
| ३      | तक्रारीशी संबंधित जागेचा तपशील<br>उदा. स. नं. गावाचे नांव, तालुका | मौजे खारघर, ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                                                                                                     |
| ४      | चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे<br>नांव व पदनाम                        | १) श्रीम. आरती रेवसकर, मंडळ अधिकारी कळंबोली<br>२) श्री. पठाण, तलाठी सजा खारघर                                                                     |
| ५      | चौकशीमध्ये आढळून आलेली<br>वस्तुस्थिती                             | मौजे खारघर, ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७ ची पाहणी<br>केली असता स्थळपाहणी वेळी सदर ठिकाणी कांदळवन<br>वनस्पतीचा न्हास झाल्याचे दिसून येत नाही. |
| ६      | कांदळवनाचा/पाणथळाचा न्हास<br>झाला आहे किंवा नाही.                 | नाही.                                                                                                                                             |

|   |                                                                                                            |                     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ७ | कांदळवनाचा/पाणथळाचा न्हास झाला असल्यास दाखल केलेला गुन्हा क्रमांक, दिनांक व संबंधित पोलिस स्थानकाचे नांव   | प्रश्न उद्भवत नाही. |
| ८ | कांदळवनाचा /पाणथळाचा न्हास झाला असल्यास, ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे त्या व्यक्तीची नावे व पत्ता. | प्रश्न उद्भवत नाही. |
| ९ | कोणत्या कायद्याअंतर्गत /कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला त्याचे वर्णन                                          | प्रश्न उद्भवत नाही. |

उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचेकडील चौकशी अहवाल, पंचनामा व Geo Tagged छायाचित्रे व त्यासोबतची कागदपत्रे माहितीसाठी व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी सोबत जोडली आहेत.

प्रत:- मा.अवर सचिव, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी, पर्यावरण विभाग, १५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ यांचेकडे सविनय सादर.

प्रत:- मा.विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई यांचेकडे सविनय सादर.

(डॉ. योगेश न्हसे)  
जिल्हाधिकारी रायगड



महाराष्ट्र शासन

महसूल व वनविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी पनवेल यांचे कार्यालय  
जुना ठाणा नाका रोड, पनवेल, ता. पनवेल जि. रायगड दुरध्वनी क्र. ०२२-२७४५२३२८ ईमेल panvelsdo@gmail.com  
क्रमांक.उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन तक्रार/२०२३ 19884 दिनांक :-०६/०७/२०२३

प्रति,

मा.जिल्हाधिकारी  
रायगड-अलिबाग (महसूल शाखा)

विषय:- Massive Mangrove Destruction and land grab at Kharghar, navi

Mumbai..

संदर्भ:- १) आपले कार्यालयाकडील पत्र क्र. मशा/जमिन/अ-३/ कांदळवन/तक्रार/  
४८३६२/२०२२ दि. १४/१०/२०२२  
२) तहसिलदार पनवेल यांचेकडील पत्र क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/ कांदळवन  
तक्रार खारघर/२०२३ दि. १२/०२/२०२३  
३) या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक. उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन  
तक्रार/२०२३ /४४६ दि. १४/०२/२०२३  
४) आपले कार्यालयाकडील पत्र क्र. मशा/जमीन/अ-३/ कांदळवन/  
तक्रार/४८३६२/२०२३ दि. ०२/०२/२०२३  
५) तहसिलदार पनवेल यांचेकडील पत्र क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/  
कळंबोली अहवाल/२०२३ दि. १८/०४/२०२३  
६) या कार्यालयाकडील क्रमांक. उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन  
तक्रार/२०२३ दि. १८/०४/२०२३


आदरणीय महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री.बी.एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे  
मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -हास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून  
उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. ३ अन्वये अहवाल आपले कार्यालयाकडे सादर करणेत आला आहे.

तथापि, उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. २ अन्वये वरील नमुद अहवालासोबत पंचनामा व Geo  
Tagged छायाचित्र सादर करणेबाबत या कार्यालयास कळविणेत आले आहे. त्याअनुषंगाने सदर तक्रारीच्या  
अनुषंगाने तहसिलदार पनवेल यांनी संदर्भित पत्र क्र. ५ अन्वये अहवाल तसेच मंडळ अधिकारी कळंबोली यांच्या  
पंचनाम्याची प्रत व Geo Tagged छायाचित्र सोबत सादर करणेत आली आहेत.

*(Signature)*

उपविभागीय अधिकारी पनवेल  
उपविभाग पनवेल





महाराष्ट्र शासन

महसूल व वनविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी पनवेल यांचे कार्यालय

जुना ठाणा नाका रोड, पनवेल, ता. पनवेल, जि. रायगड दूरध्वनी क्र. ०२२-२७४५२३२८ ईमेल panvelsdo@gmail.com  
क्रमांक.उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन तक्रार/२०२३ दिनांक :- २८/०४/२०२३

प्रति,

भा.जिल्हाधिकारी

रायगड-अलिबाग (महसूल शाखा)

विषय:-Massive Mangrove Destruction and landgrab at kharghar,navi Mumbai..

संदर्भ:-१) आपले कार्यालयाकडील पत्र क्र.मशा/जमिन/अ-३/ कांदळवन/तक्रार/

४८३६२/२०२२ दि. १४/१०/२०२२

२) तहसिलदार पनवेल यांचेकडील पत्र क्र.मशा/जमीनबाब/कात-१/ कांदळवन तक्रार खारघर/२०२३ दि. १२/०२/२०२३

३) या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक.उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन तक्रार/२०२३ /४४६ दि. १४/०२/२०२३

४) आपले कार्यालयाकडील पत्र क्र.मशा/जमीन/अ-३/ कांदळवन/ तक्रार/४८३६२/२०२३ दि. ०२/०२/२०२३

५) तहसिलदार पनवेल यांचेकडील पत्र क्र.मशा/जमीनबाब/कात-१/ कळंबोली अहवाल/२०२३ दि. १८/०४/२०२३

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री.जी.एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा वहास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र.३ अन्वये अहवाल आपले कार्यालयाकडे सादर करणेत आला आहे.

तथापि, उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र.२ अन्वये वरील नमुद अहवालासोबत पंचनामा व Geo Tagged छायाचित्र सादर करणेबाबत या कार्यालयास कळविणेत आले आहे. त्याअनुषंगाने सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने तहसिलदार पनवेल यांनी संदर्भित पत्र क्र.५ अन्वये अहवाल तसेच मंडळ अधिकारी कळंबोली यांच्या पंचनाम्याची प्रत व Geo Tagged छायाचित्र सोबत सादर करणेत आली आहेत.

उपविभागीय अधिकारी पनवेल  
OIC उपविभाग पनवेल

4.5





महाराष्ट्र शासन

महसूल व वनविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय वंडाधिकारी पनवेल यांचे कार्यालय  
जुना टाणा नाका रोड, पनवेल, ता. पनवेल जि. रायगड दुरध्वनी क्र. ०२२-२७४५२३२८ ईमेल panvelsdo@gmail.com  
क्रमांक.उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन तक्रार/२०२३ ५५६ दिनांक :- १४/०२/२०२३

प्रति,

मा.जिल्हाधिकारी

रायगड-अलिबाग (महसूल शाखा)

विषय:-Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, Navi

Mumbai..

संदर्भ:- १) आपले कार्यालयाकडील पत्र क्र. मशा/जमिन/अ-३/कांदळवन/तक्रार/

४८३६२/२०२२ दि. १४/१०/२०२२

२) या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक. उविअ/जमिनबाब/कात-१/स्टॅलिन डी/

२०२२/२३५९ दि. २७/१०/२०२२

३) आपले कार्यालयाकडील स्मरणपत्र क्र. १/मशा/जमीन/अ-३/कांदळवन/

तक्रार/४८३६२/२०२३ दि. ०२/०२/२०२३

४) आपले कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र. मशा. प्रशा/अ-५/परिपत्रक-२/

संचिका सादर/कार्यपद्धती/२०२३ दिनांक ३१/०१/२०२३

५) या कार्यालयाकडील स्मरणपत्र क्रमांक. उविअ/जमिनबाब/कात-१/स्टॅलिन

डी/२०२२/३२४ दि. ०८/०२/२०२३


६) तहसिलदार पनवेल यांचेकडील पत्र क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/

कांदळवन तक्रार खासघर/२०२३ दि. १२/०२/२०२३

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री. बी. एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खासघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -हास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने तहसिलदार यांचेकडील प्राप्त अहवालान्वये पुढीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तक्रारीचा तपशील                                                | कार्यवाहीचा तपशील                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| १      | तक्रारदाराचे नाव व दिनांक                                      | श्री. वि. एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार                          |
| २      | तक्रारीचा विषय                                                 | Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, Navi Mumbai |
| ३      | तक्रारीशी संबंधित जागेचा तपशील उदा. स. नं., गावाचे नाव, तालुका | मौजे खासघर ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                       |
| ४      | चौकशी करणाऱ्या अधिकार्याचे नाव व पदनाम                         | श्रीम. आरती रेवसकर मंडळ अधिकारी कलंबोली                            |







महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग



तहसिलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय पनवेल

तलाठी प्रशिक्षण केंद्र, साई नगर, जुना ठाणा नाका रोड, ता. पनवेल, जि. रायगड. फोन : ४१० २०६


दुरध्वनी / फॅक्स क्र. ०२२ २७४५२३९९ E mail : tahasilpanvel@gmail.com

महसूल शाखा : यत्र क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/कांदळवन तक्रार खारघर/२०२३ दि. १२/०२/२०२३

प्रति,

मा. उपविभागीय अधिकारी,

पनवेल उपविभाग पनवेल



विषय:- Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, Navi Mumbai..

संदर्भ:- १) आपल्या कार्यालयाकडील पत्र क्र. उविअ/जमीनबाब/ कात-१/स्टॅलीन डी/

२०२२/२३५९ दिनांक २७/१०/२०२२

२) मंडळ अधिकारी कळंबोली यांचा दिनांक १०/०२/२०२३ रोजीचा अहवाल.

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री. बी. एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा न्हास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने मंडळ अधिकारी कळंबोली यांचेकडील प्राप्त अहवालांन्वये पुढीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तक्रारीचा तपशील                                                                                  | कार्यवाहीचा तपशील                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | तक्रारदाराचे नाव व दिनांक                                                                        | श्री. वि. एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार                                                                                                                                |
| २      | तक्रारीचा विषय                                                                                   | Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, Navi Mumbai                                                                                                       |
| ३      | तक्रारीशी संबंधित जागेचा तपशील उदा. स. नं., गावाचे नाव, तालुका                                   | मौजे खारघर ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                                                                                                                             |
| ४      | चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम                                                           | श्रीम. आरती रेवसकर मंडळ अधिकारी कळंबोली                                                                                                                                  |
| ५      | चौकशी मध्ये आढळून आलेली वस्तुस्थिती                                                              | श्री. पठाण तलाठी सजा खारघर<br>मौजे खारघर ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७ ची पाहणी केली असता स्थळपाहणी वेळी सदर ठिकाणी कांदळवन वनस्पतीचा न्हास झाल्याचे दिसून येत नाही. |
| ६      | कांदळवनाचा/पाणथळाचा न्हास झाला आहे किंवा नाही                                                    | नाही.                                                                                                                                                                    |
| ७      | कांदळवनाचा न्हास झाला असल्यास दाखल केलेला गुन्हा क्रमांक, दिनांक व संबंधित पोलिस स्थानकाचे नाव   | प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                                                                                      |
| ८      | कांदळवनाचा न्हास झाला असल्यास, ज्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे त्या व्यक्तीची नावे व पत्ता | प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                                                                                      |



१

कोणत्या कायद्याअंतर्गत/कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे  
त्याचे वर्णन

प्रश्न उद्भवत नाही.

४२

आपला विश्वासु

(विजय तळेकर)

तहसिलदार पनवेल



मंडळ अधिकारी कळवोली यांचे कार्यालय  
दिनांक १०/०२/२०२३

प्रति,  
मा.तहसिलदार सो.  
पनवेल ता.पनवेल

विषय:-Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar,navi  
Mumbai..

संदर्भ:-१)मा.उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचेकडील पत्र  
क्र.उविअ/जमीनबाब/कात-१/स्टॅलीन डी/२०२२/२३५९ दिनांक  
२७/१०/२०२२  
२) आपल्या कार्यालयाकडील दिनांक ०३/०२/२०२३ रोजीचे दुरध्वनी संदेश.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयाच्या श्री.बी.एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -ह्रास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे विहीत नमुन्यात अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तक्रारीचा तपशील                                                                                 | कार्यवाहीचा तपशील                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | तक्रारदाखले नाव व दिनांक                                                                        | श्री.वि.एन.कुमार व श्री.नंदकुमार पवार                                                         |
| २      | तक्रारीचा विषय                                                                                  | Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar,navi Mumbai                             |
| ३      | तक्रारीशी संबंधित जागेचा तपशील उदा.स.नं., गावाचे नाव, तालुका                                    | सीजे खारघर ता.पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                                                   |
| ४      | चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम                                                          | श्रीम.आरती रेवसकर मंडळ अधिकारी कळवोली                                                         |
| ५      | चौकशी मध्ये आढळून आलेली वस्तुस्थिती                                                             | श्री.पटाण तलाठी सजा खारघर                                                                     |
| ६      | कांदळवनाचा/पाणथळाचा ह्रास झाला आहे किंवा नाही                                                   | मोजे खारघर वा.पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                                                   |
| ७      | कांदळवनाचा ह्रास झाला असल्यास दाखल केलेला गुन्हा क्रमांक, दिनांक व संबंधित पोलिस स्थानकाचे नाव  | ची पाहणी केली असता स्थळपाहणी वेळी सदर ठिकाणी कांदळवन वनस्पतीचा ह्रास झाल्याचे दिसून येत नाही. |
| ८      | कांदळवनाचा ह्रास झाला असल्यास, ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे त्या व्यक्तीची नावे व पत्ता | नाही.                                                                                         |
| ९      | कोणत्या कायद्याअंतर्गत/कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे त्याचे वर्णन                            | प्रश्न उद्भवत नाही.<br>प्रश्न उद्भवत नाही.<br>प्रश्न उद्भवत नाही.<br>प्रश्न उद्भवत नाही.      |

सोबत स्थळपाहणी अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

*Devi*  
मंडळ अधिकारी कळवोली





महाराष्ट्र शासन  
महसूल व वनविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय इंजायिरी पनवेल यांचे कार्यालय  
जुना ठाणा नाका रोड, पनवेल, ता. पनवेल जि. रायगड दुरधनी क्र. ०२२-२७४५२३२८ ईमेल panvelsdo@gmail.com

क्रमांक.उविअ/जमिनबाब/कात-१/कांदळवन तक्रार/२०२३ ५५६ दिनांक :- २४/०२/२०२३


प्रति,

मा.जिल्हाधिकारी  
रायगड-अलिबाग (महसूल शाखा)

विषय :- Massive Mangrove Destruction and landgrab at kharghar, navi

Mumbai..

संदर्भ:- १) आपले कार्यालयाकडील पत्र क्र. मशा/जमिन/अ-३/ कांदळवन/तक्रार/  
४८३६२/२०२२ दि. १४/१०/२०२२  
२) या कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक. उविअ/जमिनबाब/कात-१/स्टॅलिन डी/  
२०२२/२३५९ दि. ३७/१०/२०२२  
३) आपले कार्यालयाकडील स्मरणपत्र क्र. १/मशा/जमीन/अ-३/ कांदळवन/  
तक्रार/४८३६२/२०२३ दि. ०२/०२/२०२३  
४) आपले कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र. मशा. प्रशा/अ-५/परिपत्रक-२/  
संचिका सादर/कार्यपद्धती/२०२३ दिनांक ३१/०१/२०२३  
५) या कार्यालयाकडील स्मरणपत्र क्रमांक. उविअ/जमिनबाब/कात-१/स्टॅलिन  
डी/२०२२/३२४ दि. ०८/०२/२०२३  
६) तहसिलदार पनवेल यांचेकडील पत्र क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/  
कांदळवन तक्रार खारघर/२०२३ दि. १२/०२/२०२३




आदरणीय महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री. बी. एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -ह्रास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने तहसिलदार यांचेकडील प्राप्त अहवालान्वये पुढीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तक्रारीचा तपशील                                                | कार्यवाहीचा तपशील                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| १      | तक्रारदाराचे नाव व दिनांक                                      | श्री. वि. एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार                          |
| २      | तक्रारीचा विषय                                                 | Massive Mangrove Destruction and landgrab at kharghar, navi Mumbai |
| ३      | तक्रारीशी संबंधित जागेचा तपशील उदा. ख. नं., गावाचे नाव, तालुका | मौजे खारघर ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                       |
| ४      | चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम                         | श्रीम. आस्ती रेवसकर मंडळ अधिकारी कळंबोली                           |



उपविभागीय अधिकारी पनवेल  
उपविभाग पनवेल





महाराष्ट्र शासन  
महसूल व वन विभाग


तहसिलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय पनवेल

तलाठी प्रशिक्षण केंद्र, साई नगर, जुना ठाणा नाका रोड, ता. पनवेल, जि. रायगड. पिन : ४१० २०६  
दुरध्वनी / फॅक्स क्र. ०२२ २७४५२३९९ E mail : tahasilpanvel@gmail.com

महसूल शाखा : पत्र क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/कांदळवन तक्रार खारघर/२०२३ दि.१२/०२/२०२३

प्रति,

मा. उपविभागीय अधिकारी,  
पनवेल उपविभाग पनवेल



विषय:- Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, navi Mumbai..

संदर्भ:- १) आपल्या कार्यालयाकडील पत्र क्र. उविअ/जमीनबाब/ कात-१/स्टॅलीन डी/ २०२२/२३५९ दिनांक २७/१०/२०२२  
२) मंडळ अधिकारी कळंबोली यांचा दिनांक १०/०२/२०२३ रोजीचा अहवाल.

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री. बी. एन. कुमार व चंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -हास होत अर. ल्यांबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने मंडळ अधिकारी कळंबोली यांचेकडील प्राप्त अहवालान्वये पुढीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तक्रारीचा तपशील                                                                                  | कार्यवाहीचा तपशील                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | तक्रारदाराचे नाव व दिनांक                                                                        | श्री. बि. एन. कुमार व श्री. चंदकुमार पवार                                                                                                  |
| २      | तक्रारीचा विषय                                                                                   | Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, navi Mumbai                                                                         |
| ३      | तक्रारीशी संबंधित जागेचा तपशील उदा. स. नं., गावाचे नाव, तालुका                                   | मौजे खारघर ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                                                                                               |
| ४      | चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम                                                           | श्रीम. आरती रेवसकर मंडळ अधिकारी कळंबोली<br>श्री. पठाण तलाठी सजा खारघर                                                                      |
| ५      | चौकशी मध्ये आढळून आलेली वस्तुस्थिती                                                              | मौजे खारघर ता. पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७ ची पाहणी केली असता स्थळपाहणी वेळी सदर ठिकाणी कांदळवन वनस्पतीचा न्हास झाल्याचे दिसून येत नाही. |
| ६      | कांदळवनाचा/पाणथळाचा न्हास झाला आहे किंवा नाही                                                    | नाही.                                                                                                                                      |
| ७      | कांदळवनाचा न्हास झाला असल्यास दाखल केलेला गुन्हा क्रमांक, दिनांक व संबंधित पोलिस स्थानकाचे नाव   | प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                                                        |
| ८      | कांदळवनाचा न्हास झाला असल्यास, ज्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे त्या व्यक्तीची नावे व पत्ता | प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                                                        |



९


कोणत्या कायद्यांतर्गत/कलमाखर्गत गुन्हा दाखल केला आहे  
त्याचे वर्णन

प्रश्न उद्भवत नाही.

आपला विश्वासु

  
(विजय संवत्कर)

तहसिलदार पनवेल





महाराष्ट्र शासन

महसूल व वनविभाग

उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी पनवेल यांचे कार्यालय

जुना वाणा नाका रोड, पनवेल, ता. पनवेल जि. रायगड दुरध्वनी क्र. ०२२-२७४५२३२८ ईमेल [panvelsdc@gmail.com](mailto:panvelsdc@gmail.com)

क्रमांक.उविअ/जमिनवाब/कात-१/स्टॅलिन डी/२०२२/१३५९ दिनांक :- २७/१०/२०२२

महत्वाचे/कांदळवन कक्ष सदस्य

प्रति,

तहसिलदार पनवेल

विषय:- Massive mangrove destruction and langrabb at kharghar,

Navi Mumbai

संदर्भ:-अजिल्हाधिकारी कार्यालय रायगड-अलिबाग यांचेकडील पत्र क्र.मशा/जमिन/अ-०३/

कांदळवन/तक्रार/४८३६२/२०२२ दि. १४/१०/२०२२

उपरोक्त संदर्भित पत्राची प्रत सेवत जोडली आहे. श्री.बी.एन.कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा न्हास होत असल्याबाबत ई-मेल द्वारे कांदळवन कक्ष यांकडे दाखल केलेली तक्रार मा.जिल्हाधिकारी कार्यालय यांकडून या कार्यालयाकडे प्राप्त झाली आहे.

तरी सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने, सखोल चौकशी करून कांदळवनाचा न्हास झाल्याचे निदर्शनास आले असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.३२४६/२००४, मध्ये दिनांक ०६/१०/२००५ रोजी दिलेल्या आदेशाचे तसेच रुपांतरीत जर्नलित याचिका क्र.८७/२००६ मध्ये दिनांक २७/०१/२०२२ व दि.१७/०१/२०१८दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे संबंधीत व्यक्ती/संस्थेविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करून केलेल्या कार्यवाहीचा स्थळ पाहणी अहवाल, पंचनामा, संबंधीत जागेचे Geo tagged छायाचित्रांसहित माहिती तात्काळ या कार्यालयास सादर करावी.

नायब तहसिलदार

०/८ उपविभागीय अधिकारी पनवेल

उप विभाग पनवेल

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



मंडळ अधिकारी कळंबोली यांचे कार्यालय  
दिनांक १०/०२/२०२३

प्रति,

मा.तहसिलदार सो.

पनवेल ता.पनवेल

विषय:-Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar,navi  
Mumbai..

संदर्भ:-१)मा.उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचेकडील पत्र  
क्र.उविअ/जमीनबाब/कात-१/स्टेलीन डी/२०२२/२३५९ दिनांक

२७/१०/२०२२

२) आपल्या कार्यालयाकडील दिनांक ०३/०२/२०२३ रोजीचे दुरध्वनी संदेश.


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री.बी.एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नदी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -ह्रास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे विहीत नमुन्यात अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | तक्रारीचा तपशील                                                                                 | कार्यवाहीचा तपशील                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १      | तक्रारदाराचे नाव व दिनांक                                                                       | श्री.वि.एन.कुमार व श्री.नंदकुमार पवार                                                                                                                                |
| २      | तक्रारीचा विषय                                                                                  | Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar,navi Mumbai                                                                                                    |
| ३      | तक्रारीशी संबंधित जागेचा तपशील उदा. स.न., गावाचे नाव, तालुका                                    | मोजे खारघर ता.पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७                                                                                                                          |
| ४      | चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम                                                          | श्रीम.आरती रेवसकर मंडळ अधिकारी कळंबोली                                                                                                                               |
| ५      | चौकशी मध्ये आढळून आलेली वस्तुस्थिती                                                             | श्री.पठण तलाठी सजा खारघर<br>मोजे खारघर ता.पनवेल येथील सेक्टर १६, १७, २७ ची पाहणी केली असता स्थळपाहणी वेळी सदर ठिकाणी कांदळवन वनस्तीचा न्हास झाल्याचे दिसून येत नाही. |
| ६      | कांदळवनाचा/पाणथळाचा न्हास झाला आहे किंवा नाही                                                   | नाही.                                                                                                                                                                |
| ७      | कांदळवनाचा न्हास झाला असल्यास दाखल केलेला गुन्हा क्रमांक, दिनांक व संबंधित पोलिस स्थानकाचे नाव  | प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                                                                                  |
| ८      | कांदळवनाचा न्हास झाला असल्यास, ज्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे त्या व्यक्तीची नावे व पत्ता | प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                                                                                  |
| ९      | कोणत्या कायद्याअंतर्गत/कलमअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे त्याचे वर्णन                             | प्रश्न उद्भवत नाही.                                                                                                                                                  |

सोबत स्थळपाहणी अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

  
मंडळ अधिकारी कळंबोली







Latitude: 19.051734  
Longitude: 73.082521  
Elevation: 5.40±10.07 m  
Accuracy: 14.25 m  
Time: 10-04-2023 14:18:26  
Note: A

(27)

NoteCam @ IOS





Latitude: 19.051941  
Longitude: 73.082546  
Elevation: 6.40±7.12 m  
Accuracy: 21.98 m  
Time: 10-04-2023 14:17:52  
Note: A



NoteCam @ R km

65  
54





महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग

तहसिलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय पनवेल

तलाठी प्रशिक्षण केंद्र, साई नगर, जुना ठाणा नाका रोड, ता.पनवेल, जि. रायगड पिन: ४१०२०६

दुरध्वनी / फॅक्स क्र. ०२२ २७४५२३९९ E mail : tahasilpanvel@gmail.com


महसूल आला:क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/कळंबोली अहवाल/२०२३

दि. १८/०४/२०२३

प्रति,

मा. जिल्हाधिकारी,  
रायगड अलिबाग

विषय:- Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, navi  
Mumbai..



संदर्भ:- १) आपल्या कार्यालयाकडील पत्र क्र. मशा/जमीन/अ-०३/कांदळवन तक्रार/

४८६६२/ २०२२ दिनांक १४/१०/२०२२ या कार्यालयास प्राप्त

दि. २७/१०/२०२२

२) या कार्यालयाकडून आपल्या कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेला

दिनांक १२/०२/२०२३ रोजीचा अहवाल

३) मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दिनांक १३/०३/२०२३ रोजीचे दुरुष्कर्णी

संदेश.

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री. बी. एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नदी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -हास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र. ०२ अन्वये अहवाल आपल्या कार्यालयाकडे दिनांक १२/०२/२०२३ रोजी सादर करण्यात आला आहे.

तथापि, उपरोक्त संदर्भ क्र. ०३ अन्वये वरील नमुद अहवालासोबत पंचनामा व Gio-Tagged छायाचित्र सादर करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने मंडळ अधिकारी कळंबोली यांच्या पंचनामाची प्रत व Gio-Tagged चे छायाचित्र सोबत सादर करण्यात येत आहे.

आपला विश्वासु

(विजय तळेंकर)  
तहसिलदार पनवेल

प्रत:- मा. उपविभागीय अधिकारी पनवेल आता माहितीलय  
खविनय सादर



मंडळ अधिकारी कळंबोली यांचे कार्यालय  
दिनांक १३/०४/२०२३

प्रति,  
मा.तहसिलदार साहेब,

विषय:- Massive Mangrove Destruction and landgrab at Kharghar, navi  
Mumbai..

संदर्भ:- १) मा. उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचेकडील पत्र

क्र. उविअ/जमीनबाब/कात-१/स्टेलीन डी/२०२२/२३५९ दिनांक

२७/१०/२०२२

२) या कार्यालयाकडून आपल्या कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेला

दिनांक १०/०२/२०२३ रोजीचा अहवाल.


३) आपल्या कार्यालयाकडील दिनांक १२/०४/२०२३ रोजीचे दुरध्वनी संदेश.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री.बी.एन. कुमार व चंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -हास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून दिनांक १०/०२/२०२३ रोजी अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

तथापि, सदर अहवालाच्या अनुषंगाने पंचनामा व छायाचित्र सादर करणेबाबत उपरोक्त संदर्भित पत्रान्वये या कार्यालयास कळविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने प्रकरणी पंचनामा व छायाचित्र सोबत सादर केले आहे. तरी प्रकरणी अहवाल मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणेस विनंती आहे.

*Prakash*  
मंडळ अधिकारी कळंबोली



आम्ही पंचनामा लिहून देणार छालील शरया करणार शसक्ष  
हजर राहुन लिहून देतो छि, भौजे- खरघर शेक्टर १६, १७,  
व २७ मध्ये श्री. बी. प्रन कुमार व नंदकुमार प्रवार यांनी  
वरील भागात मोठ्या प्रमाणात कापळवनाचा -दार होत  
असल्याबाधन प्रकार अर्जाच्या उल्लेखाने आज दिनांक  
१०/०४/२०२३ रोजी दुपारी २:१७ वाजता मंडळ अधिकारी  
कळंबोली व तत्वाही खरघर शसक्ष प्रत्यक्ष जागेची  
पटाणी केली असत। स्थिती खालील प्रमाणे आहे.

शेक्टर १६, १७ व २७ खरघर तळोजे रोड व राजेंठापाडा  
रोड पाहता शस्त्र्याच्या लगत छालुवा श्मरती तोंडल्याने  
निघालेले ड्रेषीज आणुन लाकलेले आहे. त्यामुळे ड्रेषीज  
लाकण्याने प्रमाण वाहत आहे. तसेच ड्रेषीज हे पनवेल  
महानगरपालिका हद्दीत असल्याने त्यांनी बस देवून  
पुन्हा ड्रेषीज लाकणार नाही याची दक्षता घ्यावी व  
आता असलेले ड्रेषीज काढून लाकवत. तसेच शिडको  
हद्दीत असलेले ड्रेषीज शिडको यांनी काढून लाकवत  
व कोणीही पुन्हा ड्रेषीज लाकणार नाही. यांची  
दक्षता घ्यावी. वरील शेक्टर मधील लाकलेले ड्रेषीज  
हे शस्त्र्यावर असल्याने कापळवन व पानचळ जागेचा  
-दार झालेला नाही. आज रोजी जमनेवर ड्रेषीज  
आढळून आलेला आहे. हा पंचनामा लिहून दिला  
वान्युन पाहिला बरोबर आहे.

ठिकाण :- खरघर

दिनांक :- १०/०४/२०२३

Devalmal

10/04/2023


मंडळ अधिकारी कळंबोली  
ता. पनवेल, जि. रायगड

शरया करणारी नकार  
दिला



महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग



तहसिलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालय पनवेल  
तलाठी प्रशिक्षण केंद्र, साई नगर, जुना ठाणा नाका रोड, ता. पनवेल, जि. रायगड पिन: ४१०२०६  
E mail : tahasilpanvel@gmail.com  
दुरध्वनी / फॅक्स क्र. ०२२ २७४५३३९९

दि. १८/०४/२०२३

महसूल शाखा:क्र. मशा/जमीनबाब/कात-१/कळंबोली अहवाल/२०२३

प्रति,

मा. जिल्हाधिकारी,  
रायगड अलिबाग

विषय:-Massive Mangrove Destruction and landgrab at kharghar, navi  
Mumbai..

- संदर्भ:- १)आपल्या कार्यालयाकडील पत्र क्र.मशा/जमीन/अ-०३/कांदळवन तक्रार/  
४८६६२/ २०२३ दिनांक १४/१०/२०२२ या कार्यालयास प्राप्त  
दि. २७/१०/२०२२  
२)या कार्यालयाकडून आपल्या कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेला  
दिनांक १२/०२/२०२३ रोजीचा अहवाल  
३) मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील दिनांक १३/०३/२०२३ रोजीचे दुरध्वनी  
संदेश.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री.बी.एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे  
मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -हास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून  
उपरोक्त संदर्भित पत्र क्र.०२ अन्वये अहवाल आपल्या कार्यालयाकडे दिनांक १२/०२/२०२३ रोजी सादर करण्यात  
आला आहे.

तथापि,उपरोक्त संदर्भ क्र.०३ अन्वये वरील नमुद अहवालासोबत पंचनामा व Gio-Tagged  
छायाचित्र सादर करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने  
मंडळ अधिकारी कळंबोली यांच्या पंचनामाची प्रत व Gio-Tagged चे छायाचित्र सोबत सादर करण्यात येत आहे.

आपला विश्वासु

  
(विजय तळेकर)  
तहसिलदार पनवेल



मंडळ अधिकारी कळंबोली यांचे कार्यालय  
दिनांक १३/०४/२०२३

प्रति,  
मा.तहसिलदार साहेब,

विषय:- Massive Mangrove Destruction and landgrab at kharghar,navi  
Mumbai.

संदर्भ:- १) मा. उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचे कडील पत्र

क्र. उविअ/जमीनबाब/कात-१/स्टॅलीन डी/२०२२/२३५९ दिनांक  
२७/१०/२०२२

२) या कार्यालयाकडून आपल्या कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेला.

दिनांक १०/०२/२०२३ रोजीचा अहवाल.

३) आपल्या कार्यालयाकडील दिनांक १२/०४/२०२३ रोजीचे दुरुध्वणी संदेश.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्वये श्री.बी.एन. कुमार व नंदकुमार पवार यांनी खारघर नवी मुंबई येथे मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाचा -हास होत असल्याबाबत केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून दिनांक १०/०२/२०२३ रोजी अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

तथापि, सदर अहवालाच्या अनुषंगाने पंचनामा व छायाचित्र सादर करणेबाबत उपरोक्त संदर्भित पत्रान्वये या कार्यालयास कळविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने प्रकरणी पंचनामा व छायाचित्र सोबत सादर केले आहे. तरी प्रकरणी अहवाल मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणेस विनंती आहे.

२७/०४/२०२३  
मंडळ अधिकारी कळंबोली



आम्ही पंचनामा लिहून देणार खालील श्रद्धा करणारे असून  
हजर राहून लिहून देतो कि, मीजे- खारदार शेवट १६, १७,  
व २७ महये श्री. बी. बी. बन कुमार व नंदकुमार पवार यांनी  
वरील भागात मोठ्या प्रमाणात कापळवनाचा हास होत  
असल्याबाबत नकार अर्जाच्या अनुषंगाने आज दिनांक  
१०/०४/२०२३ रोजी दुपारी २:१७ वाजता मंडळ अधिकारी  
जळंबोली व तलाठी खारदार असून प्रत्यक्ष जागेची  
पहाणी केली असता स्थिती खालील प्रमाणे आहे.

शेवट १६, १७ व २७ खारदार नळीने शेट व राजेणपाडा  
शेट पाहता रस्त्याच्या लगत बाजूला इमारती लोटल्याने  
निघालेले ड्रेजीज आणुन लाकलेले आहे. त्यामुळे ड्रेजीज  
लाकण्याचे प्रमाण वाढत आहे. नसेचे ड्रेजीज हे पनवेल  
महानगरपालिका हद्दीत असल्याने यांनी लक्ष देवून  
पुन्हा ड्रेजीज लाकणार नाही याची दक्षता घ्यावी व  
आता असलेले ड्रेजीज काढून लाकवत. तसेच मिडको  
हद्दीत असलेले ड्रेजीज मिडको यांनी काढून लाकवत  
व कोणीही पुन्हा ड्रेजीज लाकणार नाही. यांची  
दक्षता घ्यावी. वरील शेवट मधील लाकलेले ड्रेजीज  
हे रस्त्यावर असल्याने कापळवन व पानचळ जागेचा  
ह्रास झालेला नाही. आज रोजी <sup>रस्त्यावर</sup> जमोच्च ड्रेजीज  
आढळून आलेला आहे. हा पंचनामा लिहून देता  
वान्युन पाहिला बरोबर आहे.

ठिकाण :- खारदार

दिनांक :- १०/०४/२०२३

Revised

10/04/2023

मंडळ अधिकारी जळंबोली

श्रद्धा करणारी नकार  
दिला

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890

1890